

Grundlage:


Das UMIK Datensystem zur Erstellung Lastenheft konformer CatiaV5 Daten für UMIK Schieber besteht aus zwei Komponenten. Zum einen befinden sich die Daten jedes einzelnen Schiebers in einem eigenen CATPart. Diese Dateien können, nach deren Freigabe, über die UMIK Homepage bezogen werden. Die einzelnen CATParts werden sinnvoller Weise an einem zentralen Ort auf dem lokalen Rechner oder dem Netzwerk in einer Datenbank abgelegt. Die Schieber-CATParts sind sehr einfach aus einer Hand voll Solids aufgebaut.

Zum zweiten kommt ein weiteres CATPart, genannt Management Datei, zum Einsatz, welches sich der Konstrukteur in sein Konstruktionsverzeichnis lädt und entsprechend der Schieberbenennung umbenennt. In diese Management Datei wird nun, durch das Setzen von Auswahlparametern, das entsprechende CATPart aus der Datenbank heraus eingelesen. Hierbei wird eine Verbindung zum entsprechenden CATPart geöffnet, die Daten werden importiert und danach wird die Verbindung wieder geschlossen. Die Geometriedaten des Schiebers sind nun Bestandteil der Management Datei geworden. Die Management Datei sorgt für die Konformität zum Lastenheft.


Einstellungen in Catia V5:

Folgende Einstellungen in den Catia V5 Optionen sind notwendig:

Optionen/Allgemein/Parameter und Messungen:




Optionen/Infrastruktur/Teileinfrastruktur/Anzeige:







Vorgehensweise:



1. Es ist sicherzustellen, dass sich die benötigten Schieber-CATParts in der Datenbank befinden. Ggf. sind diese aus der zentralen Internetdatenbank der Firma UMIK herunterzuladen (www.umix.co.jp).
2. **ACHTUNG!**
Es stehen zwei Management Dateien zur Verfügung je nach genutzter Sprachumgebung. Es ist die Management Datei zu nutzen, welche der, in Catia eingestellten Sprachumgebung (englisch oder deutsch) entspricht.
Die entsprechende Management Datei mit Catia V5 öffnen und im Parameter *Address* den Pfad zur Datenbank eintragen. Datei speichern und schließen.



- Die Management Datei wird nun in das Arbeitsverzeichnis des Konstrukteurs, welches die Konstruktionsdaten enthält, kopiert und in der vorgegebenen Nomenklatur umbenannt. Danach die kopierte Datei öffnen.
- Über die Parameter *Series*, *Type*, *Variation*, *Width* und *Angle* den gewünschten Schieber auswählen.




- Über den Parameter *Model_update* wird nun mit *Activate* der entsprechende Schieber aus der Datenbank geladen.




6. Zum Ändern des Schiebers sind die Parameter unter Punkt 4 entsprechend zu setzen und der Parameter *Model_update* erneut auf *Activate* zu setzen.

Fehlermeldungen:



Überprüfen Sie die Einstellungen wie unter dem Punkt *Einstellungen in Catia V5* beschrieben.



Die benötigten Schieberdaten befinden sich nicht im Datenbankordner oder die Einstellungen des Parameters *Address* sind nicht korrekt. Laden sie sich das entsprechende Schieber-CATPart von der UMIK Homepage (www.umix.co.jp) und überprüfen Sie die Pfadangaben wie unter *Vorgehensweise/Punkt 4* beschrieben.